

□ 아랫반송 세천

점검내용	점검결과			조치사항
	여	부	지적내용	
◆ 과거피해 이력				
◦ 과거 인명 및 재산피해 내력	○		인접지 월류 이력있음	위험설기 지정 및 정비 예산 신청
◦ 제내지 침수피해 이력	○		인접지 월류 이력있음	위험설기 지정 및 정비 예산 신청
◆ 시설물 안정성				
◦ 제방단면 부족 및 파손여부	○		일부구간 통수단면 부족	위험설기 지정 및 정비 예산 신청
◦ 호안 유·무, 노후화 및 파손상태	○		자연제방 침식	위험설기 지정 및 정비 예산 신청
◦ 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화		○		
◆ 재해유발 가능성				
◦ 하폭 부족 또는 급축소		○		
◦ 하도 침식/퇴적에 따른 위험성	○		일부구간 침식 및 토사퇴적	위험설기 지정 및 정비 예산 신청
◦ 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족	○		자연제방부 수목 식생	위험설기 지정 및 정비 예산 신청
◦ 입지여건(취락지 등)에 따른 위험성		○		
◆ 기타				
◦ 인위적인 훼손(사람, 동물 등) 및 세천의 점용(경작 등)		○	중하류부 인접지 경작중	위험설기 지정 및 정비 예산 신청
점검결과		양호	보통	불량
				○
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등) 본 시설은 소규모 공공시설 위험시설로 기 지정되어 있으며, 시설 정비를 위한 예산확보 중임(재난안전과)		사 진		
				
				

점검일자	2023. 3.23.	점검구분	자체 안전점검
시설명/장소	아랫반송 세천 / 반송동 산68-6번지 일원		
점검자	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 이세훈 이세평
	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 진혜민 신명기
확인자	(소속)건설과	(직위)하천하수팀장	(성명) 백광현 이명진
점검자의견	소규모 공공시설 위험시설로 기 지정되어 있으며, 정비사업을 위한 예산확보 중임		

□ 구덕포 세천

점검내용	점검결과			조치사항
	여	부	지적내용	
◆ 과거피해 이력				
◦ 과거 인명 및 재산피해 내력	○		구덕포 안잡지로 과거 침수피해 있음	지속점검 등 관찰
◦ 제내지 침수피해 이력	○		구덕포 안잡지로 과거 침수피해 있음	지속점검 등 관찰
◆ 시설물 안정성				
◦ 제방단면 부족 및 파손여부		○		
◦ 호안 유·무, 노후화 및 파손상태	○		자연호안부 일부 침식	지속점검 등 관찰
◦ 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화		○		
◆ 재해유발 가능성				
◦ 하폭 부족 또는 급축소		○		
◦ 하도 침식/퇴적에 따른 위험성		○		
◦ 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족	○		자연제방부 수목 식생	지속점검 등 관찰
◦ 입지여건(취락지 등)에 따른 위험성		○		
◆ 기타				
◦ 인위적인 훼손(사람, 동물 등) 및 세천의 정용(경작 등)		○		
점검결과		양호	보통	불량
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)		사 진		
전반적으로 양호한 상태이나 일부 자연제방구간 수목 식생 관찰됨. 지속 점검토록 하겠음				

점검일자	2023. 3.23.	점검구분	자체 안전점검
시설명/장소	구덕포 세천 / 송정동 879-2번지 일원		
점검자	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 이세돈 이세돈
	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 박계원 박계원
확인자	(소속)건설과	(직위)하천하수팀장	(성명) 백종원 백종원
점검자의견	달맞이데크~구덕포연안으로 연결되는 개천으로 일부 자연제방호안부 수목식생 및 토사토적 관찰됨 지속점검 하겠음		

□ 와우 세천

점검내용	점검결과			조치사항
	여	부	지적내용	
◆ 과거피해 이력				
◦ 과거 인명 및 재산피해 내력		○		
◦ 제내지 침수피해 이력		○		
◆ 시설물 안정성				
◦ 제방단면 부족 및 파손여부		○		
◦ 호안 유·무, 노후화 및 파손상태	○		자연호안부 일부 침식	지속점검 등 관찰
◦ 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화		○		
◆ 재해유발 가능성				
◦ 하폭 부족 또는 급축소		○		
◦ 하도 침식/퇴적에 따른 위험성	○		자연제방하류 일부 토사퇴적	지속점검 등 관찰
◦ 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족	○		자연제방부 일부 수목 식생	지속점검 등 관찰
◦ 입지여건(취락지 등)에 따른 위험성		○		
◆ 기타				
◦ 인위적인 훼손(사람, 동물 등) 및 세천의 점용(경작 등)	○		중하류부 인접지 경작중	지속점검 등 관찰
점검결과		양호	보통	불량
			○	
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등) 전반적으로 양호한 상태이나 일부 자연제방구간 수목 식생 관찰됨. 지속 점검토록 하겠음		사 진		
				
				

점검일자	2023. 3.23.	점검구분	자체 안전점검
시설명/장소	와우 세천 / 좌동 268번지		
점검자	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 이세훈 (서명) 이세훈
	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 김태인 (서명) 김태인
확인자	(소속)건설과	(직위)하천하수팀장	(성명) 박종현 (서명) 박종현
점검자의견	좌동 와우산 내 위치하고 있으며, 일부 자연제방·호안부 수목식생 및 토사퇴적 관찰됨. 지속점검 하겠음		

□ 우이 세천

점검내용	점검결과			조치사항	
	여	부	지적내용		
◆ 과거피해 이력					
◦ 과거 인명 및 재산피해 내력	○		과거 우동천 합류부 월류	지속 점검 등 관찰	
◦ 제내지 침수피해 이력		○			
◆ 시설물 안정성					
◦ 제방단면 부족 및 파손여부		○			
◦ 호안 유·무, 노후화 및 파손상태	○		자연호안부 일부 침식	지속점검 등 관찰	
◦ 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화		○			
◆ 재해유발 가능성					
◦ 하폭 부족 또는 급축소		○			
◦ 하도 침식/퇴적에 따른 위험성		○			
◦ 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족	○		자연제방부 수목 식생	지속점검 등 관찰	
◦ 입지여건(취락지 등)에 따른 위험성		○			
◆ 기타					
◦ 인위적인 훼손(사람, 동물 등) 및 세천의 점용(경작 등)		○			
점검결과			양호	보통	불량
				○	
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등) 전반적으로 양호한 상태이나 일부 자연제방구간 수목 식생 관찰됨. 지속 점검토록 하겠음			사 진		
					
					

점검일자	2023. 3.23.	점검구분	자체 안전점검
시설명/장소	우이 세천 / 우동 산148-166번지		
점검자	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 이서훈 이서훈
	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 전세민 (전세민)
확인자	(소속)건설과	(직위)하천하수팀장	(성명) 배정환 배정환
점검자의견	장산~우동천으로 연결되는 개천으로 일부 자연제방호안부 수목식생 및 토사퇴적 관찰됨. 지속점검 하겠음		

□ 운봉산 세천

점검내용	점검결과			조치사항	
	여	부	지적내용		
◆ 과거피해 이력					
◦ 과거 인명 및 재산피해 내력		○			
◦ 제내지 침수피해 이력		○			
◆ 시설물 안정성					
◦ 제방단면 부족 및 파손여부		○			
◦ 호안 유·무, 노후화 및 파손상태	○		자연호안부 일부 침식	지속점검 등 관찰	
◦ 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화		○			
◆ 재해유발 가능성					
◦ 하폭 부족 또는 급축소		○			
◦ 하도 침식/퇴적에 따른 위험성	○		자연제방부 일부 토사 퇴적	지속점검 등 관찰	
◦ 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족	○		자연제방부 일부 수목 식생	지속점검 등 관찰	
◦ 입지여건(취락지 등)에 따른 위험성		○			
◆ 기타					
◦ 인위적인 훼손(사람, 동물 등) 및 세천의 점용(경작 등)	○		중하류부 인접지 경작중	지속점검 등 관찰	
점검결과			양호	보통	불량
				○	
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등) 전반적으로 양호한 상태이나, 자연제방구간은 산지 내 위치하고 있어 일부구간 수목 식생 및 토사 퇴적 관찰됨. 지속 점검토록 하겠음			사 진		
					
					

점검일자	2023. 3.23.	점검구분	자체 안전점검
시설명/장소	운봉산 세천 / 반송동 421-2번지		
점검자	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 이세훈 이세훈
	(소속)건설과	(직위)주무관	(성명) 진제민 (성명)진제민
확인자	(소속)건설과	(직위)하천하수팀장	(성명) 백조현 백조현
점검자의견	상중류부는 운봉산 내 자연적으로 형성된 개천이며 일부 자연제방외부 수목 식생 및 토사퇴적 관찰됨 지속점검 하겠음		