



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수 시험성적서

검 체 명		의 료 근 거	안전총괄과-10382	접 수 번 호	수질분석과-5220
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2014년 8월 27일	접 수 일 자	2014년 8월 27일
검 사 목 적		채 취 장 소			

(단위: /100 mL, CFU/mL, mg/L)

시료명 시료항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판 정
1. 임마뉴엘교회옆	47	검출	불검출	불검출	1.3	0.3	부적합
2. 신동비치맨션	3	불검출	불검출	불검출	3.1	0.3	6개 항목적합
3. 로알센스빌리지	39	불검출	불검출	불검출	3.0	0.3	6개 항목적합
4. 반도보라빌아파트	19	불검출	불검출	불검출	2.8	0.3	6개 항목적합
5. 롯데아파트	20	불검출	불검출	불검출	3.8	0.3	6개 항목적합
6. 삼진마리나아파트	77	불검출	불검출	불검출	3.2	0.6	6개 항목적합
7. 삼진그린아파트	35	불검출	불검출	불검출	5.2	0.6	6개 항목적합
8. 삼환아파트	79	불검출	불검출	불검출	3.3	0.6	6개 항목적합
9. 은혜의집	51	불검출	불검출	불검출	8.6	0.3	6개 항목적합
10. 삼진오피빌라1차	86	불검출	불검출	불검출	3.9	0.6	6개 항목적합
11. 센텀현대아파트	690	검출	불검출	불검출	8.3	0.6	부적합
12. 해운대자명병원	87	불검출	불검출	불검출	3.6	0.6	6개 항목적합
13. 동백중학교	470	검출	불검출	불검출	1.6	0.6	부적합
14. 양산돼지국밥	27	불검출	불검출	불검출	3.0	0.3	6개 항목적합
15. 마마빌라	2	불검출	불검출	불검출	4.6	0.3	6개 항목적합
16. 달맞이우성빌라트	73	검출	불검출	불검출	2.6	0.3	부적합
17. 타워힐즈	3700	검출	검출	불검출	5.4	0.3	부적합
18. 추리문학관	24	불검출	불검출	불검출	2.3	0.3	6개 항목적합
19. 일신3.5차	0	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목적합
20. 해월정사	89	검출	불검출	불검출	8.9	0.3	부적합
21. 부흥중학교	40	불검출	불검출	불검출	1.4	0.3	6개 항목적합
22. 좌동초등학교	0	불검출	불검출	불검출	1.8	0.6	6개 항목적합
29. 효성, 코오롱아파트(1)	24	불검출	불검출	불검출	1.7	0.3	6개 항목적합
30. 경남아파트	93	불검출	불검출	불검출	0.8	0.3	6개 항목적합
31. 효성, 코오롱아파트(2)	3	불검출	불검출	불검출	4.1	0.3	6개 항목적합
32. 장산공원	9	불검출	불검출	불검출	1.1	0.3	6개 항목적합
33. 대림3차아파트	1100	검출	불검출	불검출	0.8	1.3	부적합
34. 두산동국아파트	80	검출	불검출	불검출	1.8	0.6	부적합
35. 동부아파트	4	불검출	불검출	불검출	2.0	0.9	6개 항목적합
36. 삼성아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.0	0.6	6개 항목적합
37. 건영1차아파트(1)	0	불검출	불검출	불검출	3.3	0.3	6개 항목적합
38. 건영1차아파트(2)	1	불검출	불검출	불검출	4.1	0.6	6개 항목적합
39. 대림1차아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.0	0.3	6개 항목적합
40. 해운대LG아파트	0	불검출	불검출	불검출	1.0	0.3	6개 항목적합
41. 청솔와송횃집	1	불검출	불검출	불검출	21.4	0.6	부적합

(단위: /100 mL, CFU/mL, mg/L)

시료명 시료번호	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
43. 해연사	27	불검출	불검출	불검출	21.2	0.9	부적합
44. 청소년수련원	69	검출	불검출	불검출	21.7	0.6	부적합
45. 신동아아파트	8	불검출	불검출	불검출	5.3	0.6	6개 항목적합
46. 아시아스포츠허브	35	불검출	불검출	불검출	0.4	1.6	6개 항목적합
47. 영진종합사회복지관	4	불검출	불검출	불검출	2.3	1.3	6개 항목적합
48. 해림사	14	검출	불검출	불검출	3.0	0.9	부적합
49. 새마을금고	24	검출	불검출	불검출	2.7	0.3	부적합
50. 에덴탕	0	불검출	불검출	불검출	0.6	0.3	6개 항목적합
51. 현대3차아파트	180	검출	불검출	불검출	3.8	0.9	부적합
52. 에덴동산아파트	390	검출	검출	불검출	1.1	0.3	부적합
53. 현대일성아파트	42	검출	불검출	불검출	0.9	0.6	부적합
54. 현대아파트	2	불검출	불검출	불검출	8.0	0.6	6개 항목적합
55. 반여초등학교	230	검출	불검출	불검출	1.4	0.6	부적합
56. 어린이놀이터	230	검출	검출	불검출	6.6	0.3	부적합
57. 금사대우아파트	4400	불검출	불검출	불검출	6.2	0.6	부적합
58. 반송2동사부지	3300	검출	불검출	불검출	0.4	0.3	부적합
59. 건영아파트	0	검출	불검출	불검출	불검출	0.3	부적합
60. 삼한그린아파트	180	검출	불검출	불검출	2.1	0.3	부적합
61. 반송3동 체육공원	400	검출	불검출	불검출	0.6	0.3	부적합
62. 체육공원	370	불검출	불검출	불검출	7.2	0.3	부적합
63. 신동아아파트	8	불검출	불검출	불검출	2.0	0.6	6개 항목적합
64. 영광그린파크	5	불검출	불검출	불검출	3.6	0.6	6개 항목적합

부산광역시보건환경연구원

주무관 유은희 수질분석과장 이경심

협조자

시행

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2936

전송

e-Mail

ma930103@korea.kr

