



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장  
( 경 유 )

제 목 : 2022년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 라돈 검사 성적서 발급

검 체 명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	안전총괄과-13519	접수번호	먹는물조사팀-2541
채수방법	의뢰시료	채수일자	2022년 8월 29일	접수일자	2022년 8월 31일
검사목적	정기검사	채취장소			

시료명	시험항목	라돈	판정
		* 감시기준 148 Bq/L 이하	
17. 현대아파트		불검출	상기실험확인함
18. 벽산2차아파트		9.1	상기실험확인함
19. 영남아파트		3.3	상기실험확인함
20. 상록아파트		불검출	상기실험확인함
21. 대우1차아파트		불검출	상기실험확인함
22. 코오롱아파트(1)		20.6	상기실험확인함
23. 경남아너스빌		21.4	상기실험확인함
26. 롯데2차아파트		6.2	상기실험확인함
27. 두산1차아파트		6.1	상기실험확인함
28. 삼성아파트		17.4	상기실험확인함
29. LIG건영아파트(1) 302동 옆		13.5	상기실험확인함
30. LIG건영아파트(2) 308동 옆		9.0	상기실험확인함
31. 대림1차아파트		14.7	상기실험확인함
32. LG아파트		2.5	상기실험확인함
33. 해연사		불검출	상기실험확인함
34. 신동아아파트		8.4	상기실험확인함
35. 아시아선수촌스포츠센터		6.9	상기실험확인함
36. 영진종합사회복지관		불검출	상기실험확인함
37. 해림사		8.3	상기실험확인함
38. 새마을금고		3.4	상기실험확인함
39. 에덴탕		10.8	상기실험확인함
40. 에덴동산타운		불검출	상기실험확인함
42. 어린이 놀이터(보훈아파트)		10.7	상기실험확인함
43. 대우금사아파트		불검출	상기실험확인함
44. 반송1동 체육공원		2.3	상기실험확인함
45. LIG건영아파트		5.6	상기실험확인함
46. 재송체육공원		4.8	상기실험확인함
47. 신동아아파트		6.4	상기실험확인함
48. 영광그린파크 나동		17.7	상기실험확인함
49. 금수탕		5.4	상기실험확인함

시료명	시험항목	라돈	판정
		* 감시기준 148 Bq/L 이하	
50. 금호아파트		9.4	상기실험확인함
51. 79시영아파트		7.9	상기실험확인함
52. 현대아파트		불검출	상기실험확인함

## 부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 김유라

먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일

2022-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2936

전 송 051-309-2939

e-Mail

